


Primat ja Kipp varaosat

GRÜN PRIMAT
Sicherheits-Bitumenkocher nach DIN



GRÜN
KIPP 50 nach DIN



nro	nimike	keitin	osa nro		nro	nimike	keitin	osa nro	
1	Kansi	50	02112000			Poltin automatiikalla	105	02120100	
	Kansi kaksiosainen	105	02122000				150	02130100	
		150	02132000				250	02140100	
		250	02142000		10	Polttimen sulkuvettiili	50-250	00191100	
2	Kansi hananpuoli	150	02132100			Polttimen suutin	0,9	50	02031105
		250	02142100				1,0	105	02121105
3	Kansi polttimenpuoli	150	02132200				1,2	150	02041105
		250	02142200				1,5	250	02051105
4	Sisäallas ilman kantta	50	02113000		11	Poltinpään sisäosa D38	105/150/2	02011301	
5	Sisäallas ilman kantta	105	02123000			Poltinpää täydellinen	105/150/250	02011300	
		150	02133000		12	Kaasuletku 3/8"/5m	105/150/250	Peltitarvike	
		250	02143000		13	1,5 bar säädin+letkurikkov.	50-250	15410000	
6	Lämpömittari	50	02110906		14	Kipp teline	50	02116000	
7	Kaukolämpömittari	105/150/250	00502503		15	Pyörä ∅200/50-100 mm	105/150/250	02045404	DS10 (kovakumi)
8	Automatiikka	105/150/250	00500000			Pyörä ∅250	105/150/250	Peltitarvike	
9	Poltin ilman automatiikkaa	50	02111000		16	Akseli	150/150/250	02135201	
		105	02121000			Hana 1 1/2", hitsattava	105/150/250	021331SF	
		150	02131000			Hanalevy+kiinnittimet	105/150/250	021233SF	
		250	02141000			Hanan kahva	105/150/250	02033400	

Huom!

- * Alle 50 litran patoja ei tarvitse varustaa lämmönvalvonta-automatiikalla vaan ne on sijoitettava metalliseen suoja-altaaseen, jonka tilavuus on niin suuri että, padasta mahdollisesti vuotava bitumi mahtuu suoja-altaaseen.
- * Padan sisäallas on puhdistettava säännöllisesti (päivittäin) ja sen toimintaa on seurattava säännöllisesti.
- * Ilman pyöriä toimitettavat pienet padat on eristettävä kattopinnasta esim. kovan kattovillan palalla, jotta vältetään kattopinnan vaurioituminen ja mahdollisen katteen palaminen.
- * Käytettäessä modifioituja liimausbitumeja on bitumipata varustettava sekoittimella, joka varmistaa bitumin tasalämpöisyyden käytön aikana.
- * Pataletkusto (5 m) varustetaan letkurikkoventtiilillä ja 1,5 bar paineensäätimellä. (Peltitarvike Oy > keltainen)
- * Yli 50 litraisissa padoissa pitää olla termostaatilla varustettu lämmönvalvonta-automatiikka, jolla voidaan estää bitumin ylikuumeneminen. Termostaatin toiminta on tarkastettava vähintään kerran vuodessa.